

火花作業の火災にご注意を！

溶接や切断等の火花を伴う作業による火災が発生しております。こうした作業をされるときは、十分ご注意願います。

- ◎ 周囲の可燃物を撤去する。
- ◎ 可燃性の床・壁・天井等を不燃性のシート等で保護する。
- ◎ 作業前に消火器等の消火の準備をしておく。
- ◎ 火災になったときに備え、消火・通報・避難の手順を確認しておく。
- ◎ 作業中及び作業後は、見えにくい箇所も含め周囲に燃え移っていないか十分確認する。

