



正面

引渡時には、

ナンバープレートは、ありません。



運転席側



後面



助手席側

---

---

---

---

---

---

---

---



中央のシート

---

---

---

---

---

---

---

---



トランクルーム

---

---

---

---

---

---

---

---



運転席の状況

---

---

---

---

---

---

---

---



走行距離

※構内移動のため、多少走っている可能性があります。

---

---

---

---

---

---

---

---



左側面反射シールの劣化

---

---

---

---

---

---

---

---



左側側面の錆

---

---

---

---

---

---

---

---



右後方へこみ傷

---

---

---

---

---

---

---

---



塗装の剥げ

---

---

---

---

---

---

---

---